



**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO (CRUZEIRO DO SUL)
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ ÁREA ESPECIAL PARQUE CRUZEIRO DO SUL**

RELATÓRIO SUCINTO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO (CRUZEIRO DO SUL)

DADOS DA OBRA:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Luziânia, Goiás.

Endereço: Rua São Luiz Área Especial Parque Cruzeiro do Sul

Coordenadas: -16.096497133748517, -47.918103136484646

Nº de Pavimento: 1

Situação Edificação: Solicitação de reforma.

LUZIÂNIA/GOIÁS

JANEIRO/2022

A

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO (CRUZEIRO DO SUL)
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ ÁREA ESPECIAL PARQUE CRUZEIRO DO SUL

RELATÓRIO SUCINTO




Imagem 01: Infiltrações



Imagem 02: Telha Padrão



Imagem 03: Acesso à sala dos professores

**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO (CRUZEIRO DO SUL)
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ ÁREA ESPECIAL PARQUE CRUZEIRO DO SUL**

RELATÓRIO SUCINTO



Imagem 04: Acesso à cozinha



A

**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO (CRUZEIRO DO SUL)
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ ÁREA ESPECIAL PARQUE CRUZEIRO DO SUL**

RELATÓRIO SUCINTO



Imagem 06: Exemplo de parede a ser pintada



**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO (CRUZEIRO DO SUL)
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ ÁREA ESPECIAL PARQUE CRUZEIRO DO SUL**

RELATÓRIO SUCINTO



Imagem 08 - Criar banheiro infantil



: Exemplo de calhas que devem ser tratadas

Alexandre Cantuária
Alexandre Cantuária de Araújo
Engenheiro Civil CREA 23530/D-DF



ORX
ENGENHARIA

**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO (CRUZEIRO DO SUL)
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ ÁREA ESPECIAL PARQUE CRUZEIRO DO SUL**

RELATÓRIO SUCINTO