



ORX
ENGENHARIA

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT
ENDEREÇO: RUA PARANOÁ QUADRA 02 LOTE 12/17 JARDIM FLAMBOYANT

RELATÓRIO SUCINTO

ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT ALZIRA ELVIRA XAVIER

DADOS DA OBRA:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Luziânia, Goiás.

Endereço: Rua Paranoá Quadra 02 Lote 12/17 Jardim Flamboyant

Coordenadas: -16.116092080377776, -47.96545004612708

Nº de Pavimento: 1

Situação Edificação: Solicitação de reforma.

LUZIÂNIA/GOIÁS

OUTUBRO/2022

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT
ENDEREÇO: RUA PARANOÁ QUADRA 02 LOTE 12/17 JARDIM FLAMBOYANT

RELATÓRIO SUCINTO



Telhado da escola.



Exemplo de vidro quebrado.

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT
ENDEREÇO: RUA PARANOÁ QUADRA 02 LOTE 12/17 JARDIM FLAMBOYANT

RELATÓRIO SUCINTO



óculo da secretaria



Piso da cantina.

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT
ENDEREÇO: RUA PARANOÁ QUADRA 02 LOTE 12/17 JARDIM FLAMBOYANT

RELATÓRIO SUCINTO



Revestimento cerâmico da cozinha



Sem parte do revestimento

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT
ENDEREÇO: RUA PARANOÁ QUADRA 02 LOTE 12/17 JARDIM FLAMBOYANT

RELATÓRIO SUCINTO



Infiltração teto



Calha danificada

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT
ENDEREÇO: RUA PARANOÁ QUADRA 02 LOTE 12/17 JARDIM FLAMBOYANT

RELATÓRIO SUCINTO



Box do banheiro sem porta e portal



Cerâmicas soltas

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT
ENDEREÇO: RUA PARANOÁ QUADRA 02 LOTE 12/17 JARDIM FLAMBOYANT

RELATÓRIO SUCINTO



Cerâmicas soltas




Infiltração teto

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT
ENDEREÇO: RUA PARANOÁ QUADRA 02 LOTE 12/17 JARDIM FLAMBOYANT

RELATÓRIO SUCINTO



Infiltração teto



Infiltração teto

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT
ENDEREÇO: RUA PARANOÁ QUADRA 02 LOTE 12/17 JARDIM FLAMBOYANT

RELATÓRIO SUCINTO



Área do parque



Calhas

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM FLAMBOYANT
ENDEREÇO: RUA PARANOÁ QUADRA 02 LOTE 12/17 JARDIM FLAMBOYANT

RELATÓRIO SUCINTO



Fissura teto



Fissura teto