



**ORX**  
ENGENHARIA

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL DONA GENI DA COSTA  
ENDEREÇO: AV. LUCENA RIRIZ QUADRA 258 PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

## MEMORIAL SUCINTO

# REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA GENI DA COSTA AFONSO

DADOS DA OBRA:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Luziânia, Goiás.

Endereço: Avenida Lucena Roriz Quadra 258 Parque Estrela Dalva Ix

Coordenadas:

Nº de Pavimento:

Situação Edificação: Solicitação de reforma.

LUZIÂNIA/GOIÁS


OUTUBRO/2022

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL DONA GENI DA COSTA  
ENDEREÇO: AV. LUCENA RIRIZ QUADRA 258 PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

### MEMORIAL SUCINTO



Sala dos professores com telhas quebradas a vista no forro



Telhado do pátio.

**REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL DONA GENI DA COSTA**  
**ENDEREÇO: AV. LUCENA RIRIZ QUADRA 258 PARQUE ESTRELA D'ALVA IX**

**MEMORIAL SUCINTO**



Exemplo de janelas a serem substituídas.



Exemplo de parede, pilar e viga.

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL DONA GENI DA COSTA  
ENDEREÇO: AV. LUCENA RIRIZ QUADRA 258 PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

### MEMORIAL SUCINTO



Exemplo reparo a ser feito no forro.



Parede com rachadura

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL DONA GENI DA COSTA  
ENDEREÇO: AV. LUCENA RIRIZ QUADRA 258 PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

**MEMORIAL SUCINTO**



Parede com rachadura



Infiltração teto

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL DONA GENI DA COSTA  
ENDEREÇO: AV. LUCENA RIRIZ QUADRA 258 PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

**MEMORIAL SUCINTO**



Infiltração teto



Revestimento cerâmico quebrado

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL DONA GENI DA COSTA  
ENDEREÇO: AV. LUCENA RIRIZ QUADRA 258 PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

### MEMORIAL SUCINTO



Revestimento cerâmico trincado



Alvenaria tijolo aparente

Flaubert da Silva Almeida  
Engenheiro Civil CREA 31641/D-DF