



ORX
ENGENHARIA

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL CARLINDA ROSA
ENDEREÇO: RUA 10 QUADRA 02 PARQUE SÃO JOSE – MINGONE I

RELATÓRIO SUCINTO

REFORMA DA ESCOLA CARLINDA ROSA – MINGONE I

DADOS DA OBRA:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Luziânia, Goiás.

Endereço: Rua 10 Quadra 02 Parque São Jose – Mingone I

Coordenadas: -16.156397176278656, -47.938759952800034

Nº de Pavimento: 1

Situação Edificação: Solicitação de reforma.

LUZIÂNIA/GOIÁS
OUTUBRO/2022

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL CARLINDA ROSA
ENDEREÇO: RUA 10 QUADRA 02 PARQUE SÃO JOSE – MINGONE I

RELATÓRIO SUCINTO



Pátio interno



Vidro quebrado na sala 01

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL CARLINDA ROSA
ENDEREÇO: RUA 10 QUADRA 02 PARQUE SÃO JOSE – MINGONE I

RELATÓRIO SUCINTO



Exemplo de revestimento cerâmico a ser substituído



Exemplo de revestimento cerâmico a ser substituído

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL CARLINDA ROSA
ENDEREÇO: RUA 10 QUADRA 02 PARQUE SÃO JOSE – MINGONE I

RELATÓRIO SUCINTO



Local onde cerâmicas devem ser assentadas no W.C



Forro a ser revisado

Forro a ser revisado no armário

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL CARLINDA ROSA
ENDEREÇO: RUA 10 QUADRA 02 PARQUE SÃO JOSE – MINGONE I

RELATÓRIO SUCINTO



Locais onde serão feitas revisão de forro



Rachadura piso do pátio

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL CARLINDA ROSA
ENDEREÇO: RUA 10 QUADRA 02 PARQUE SÃO JOSE – MINGONE I

RELATÓRIO SUCINTO

Junta entre piso de granitina



Rachadura viga

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL CARLINDA ROSA
ENDEREÇO: RUA 10 QUADRA 02 PARQUE SÃO JOSE – MINGONE I

RELATÓRIO SUCINTO



Junta de dilatação entre varanda e cozinha



Rachadura calçada externa



Rachadura calçada externa

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL CARLINDA ROSA
ENDEREÇO: RUA 10 QUADRA 02 PARQUE SÃO JOSE - MINGONE I

RELATÓRIO SUCINTO



Fundo de calha enferrujada



Vazamento na calha

REFORMA: ESCOLA MUNICIPAL CARLINDA ROSA
ENDEREÇO: RUA 10 QUADRA 02 PARQUE SÃO JOSE – MINGONE I

RELATÓRIO SUCINTO



Calçada a ser demolida e reconstruída



banheiro

Flaubert da Silva Almeida
Engenheiro Civil CREA 31641/D-DF