PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL KELLY SUSAN SANTOS
ENDEREÇO: RUA 33 QUADRA 132 – PARQUE INDUSTRIAL MINGONE II - LUZIÂNIA-GO

RELATÓRIO SUCINTO

substituídas por telhas novas, conforme o padrão existente na edificação



.

Pilares da quadra sem revestimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL KELLY SUSAN SANTOS
ENDEREÇO: RUA 33 QUADRA 132 – PARQUE INDUSTRIAL MINGONE II - LUZIÂNIA-GO

RELATÓRIO SUCINTO





Detalhe da pingadeira do muro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL KELLY SUSAN SANTOS
ENDEREÇO: RUA 33 QUADRA 132 – PARQUE INDUSTRIAL MINGONE II - LUZIÂNIA-GO

RELATÓRIO SUCINTO

Impermeabilização das calhas existentes



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL KELLY SUSAN SANTOS
ENDEREÇO: RUA 33 QUADRA 132 – PARQUE INDUSTRIAL MINGONE II - LUZIÂNIA-GO

RELATÓRIO SUCINTO

Infiltração teto

Infiltração teto

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL KELLY SUSAN SANTOS
ENDEREÇO: RUA 33 QUADRA 132 – PARQUE INDUSTRIAL MINGONE II - LUZIÂNIA-GO

RELATÓRIO SUCINTO

Infiltração teto

Cerâmicas caídas - banheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL KELLY SUSAN SANTOS
ENDEREÇO: RUA 33 QUADRA 132 – PARQUE INDUSTRIAL MINGONE II - LUZIÂNIA-GO

RELATÓRIO SUCINTO

Vidros quebrados

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL KELLY SUSAN SANTOS
ENDEREÇO: RUA 33 QUADRA 132 – PARQUE INDUSTRIAL MINGONE II - LUZIÂNIA-GO

RELATÓRIO SUCINTO



Execução de parte do fechamento em cobogo quadra poliesportiva que foram arrancados.

Cobogos arrancados

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL KELLY SUSAN SANTOS
ENDEREÇO: RUA 33 QUADRA 132 – PARQUE INDUSTRIAL MINGONE II - LUZIÂNIA-GO

RELATÓRIO SUCINTO



Reparo na junta de dilatação entre os pilares

Alexandre Cantuária de Araújo
Engenheiro Civil CREA 23530/D-DF